

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1990-Y007-01

修正案号：39-0374

一. 标题： 检查运七型飞机起动发电机导线

二. 适用范围：
所有运七型飞机

三. 参考文件：

四. 原因、措施和规定

民航一〇三厂在修理运七飞机时发现，运七3454号飞机左起动发电机有一根电源正线(DF42)，与发动机撑杆固定处短路，该处导线被烧约截面1/2大小的缺口。其原因是由于金属固定卡子内衬绝缘橡皮垫损坏，磨破导线绝缘层所致。

为此，要求本指令生效后30天内，完成对发动机上起动发电机电源正线及其固定卡子完好性检查。

五. 生效日期：1990年3月20日

六. 颁发日期：1990年3月6日

七. 联系人： 刘加祯
中国民航局适航司

4012233-8315