

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1996-B757-05R1

修正案号：39-1642

一. 标题： 检查扰流板动作筒二级弹簧端帽的位置

二. 适用范围：

在中国注册的，装有件号为72196，序号为附表1中所列的Abex电子-液压伺服活门（EHSV）的扰流板动作筒的757型飞机。

三. 参考文件：

1. FAA AAD96-07-07 修正案 39-9581
2. CAD96-B757-05 修正案 39-1611

四. 原因、措施和规定

本适航指令替代 CAD1996-B757-05，39-1611

为了防止在某些扰流板动作筒中，由于Abex电子-液压伺服活门的不正确装配而引起飞机明显的操作失常，必须完成下列工作，除非事先已经完成：

(a)在本指令生效6个月内，完成下述工作：

(1)在地面将襟翼全放下，目视检查每个扰流板动作筒EHSV组件，确定其二级偏移弹簧端帽组件(the second stage bias spring end cap assembly)的位置。

(2)如果某二级偏移弹簧端帽组件在EHSV组件后端或下边，在下次飞行前，按飞机维护手册可用件更换件号为72196的EHSV。

注：二级偏移弹簧端帽组件的正确位置应在EHSV组件的上端或前边，如本指令图一所示。

(b) 本指令可采用等效安全方法或调整完成时间，但须得到适航部门的批准。



TABLE 1(附表 1)

EHSV Serial Number	Abex Order No.*	Shipment Date*
AH-0001	C716657	08 November 1991
AH-0002	C716657	08 November 1991
AH-0003	C727995	25 August 1994
AH-0004	C727995	25 August 1994
AH-0005	C727995	25 August 1995
AH-0006	C727995	25 August 1995
AH-0007	C727995	25 August 1995
13	C731181	12 June 1995
49	C730878	01 June 1995
61	C727955	13 September 1994
131	C708905	13 November 1989
233	C727730	17 June 1994
241	C731540	13 September 1995
260	C727955	13 September 1994
279	C728298	02 September 1994
275	C727880	24 June 1994
308	C725421	01 December 1993
329	C727711	17 June 1994
347	C727518	14 June 1994
401	C728298	05 September 1994
407	C727730	17 June 1994
427	C731181	03 July 1995
450	C731181	03 July 1995
445	C706627	22 February 1989
457	C731663	12 September 1995
456	C728887	28 November 1994
463	C731435	21 August 1995
484	C727748	22 June 1994
515	C727745	24 June 1994
559	C728290	05 September 1994
563	C724224	14 September 1993
579	C724176	14 September 1993
595	C727735	24 January 1994
611	C727955	14 September 1994
607	C727997	20 July 1994
647	C728459	10 October 1994
726	C731096	04 September 1995
725	C729525	19 December 1994
819	C728135	03 August 1994
890	C726803	06 April 1994
874	C730890	26 April 1995
909	C724877	29 November 1993
912	C727077	04 August 1994
991	C713602	10 December 1990
998	C731477	04 September 1995
1022	C708905	13 November 1989
1023	C708905	13 November 1989
1072	C709166	14 November 1989
1148	C730192	13 March 1995
1175	C723278	05 August 1993
1227	C728303	31 August 1994
1283	C731833	04 September 1995
1487	C728549	04 October 1994
1655	C728442	28 November 1994
1780	C726757	06 April 1994
1807	C728669	29 September 1994
1862	C727625	17 June 1994
1929	C727977	04 August 1994
1986Z	C727730	17 June 1994
2017Z	C725411	24 November 1993
2034	C727730	17 June 1994
2073	C731272	12 September 1995
2125	C725713	12 January 1994
2220	C729735	29 March 1995
2334	C727730	17 June 1994
2348	C727730	17 June 1994
2425	C731623	12 July 1995

APPENDIX 1 (附图 1)

96-09-07 3

757 SPOILER ACTUATOR INSTALLATION
757 飞机扰流板动作筒安装



AD 95-09-07

五. 生效日期: 1996 年 5 月 22 日

六. 颁发日期: 1996 年 5 月 21 日

七. 联系人: 蒲洪勇
民航西南管理局适航处
(028) 5702374