

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39) 颁发, 内容涉及飞行安全, 是强制性措施。如不按规定完成, 有关航空器将不再适航。

编号: CAD1989-B757-01

修正案号: 39-0249

一. 标题: 检查刹车计量活门和防滞活门组件, 安装单向活门

二. 适用范围:  
波音757飞机

三. 参考文件:  
FAA 适航指令 AD89-02-02, 修正案 39-6100

四. 原因、措施和规定

为避免飞机刹车系统由于单一液压系统失效而导致刹车失灵。应完成以下工作:

1. 检查飞机左、右备用防滞活门组件回流口处单向活门的状态, 如有必要, 按波音紧急服务通告757-32A0081(1988年6月24日) 要求进行更换。

2. 拆换飞机左、右备用刹车计量活门组件回流口处的减压器组件, 按波音紧急服务通告757-32A0081(1988年6月24日) 要求安装单向活门。

生效后120天内完成。

五. 生效日期: 1989 年 2 月 15 日

六. 颁发日期: 1989 年 2 月 14 日

七. 联系人: 李海  
中国民航局适航司  
4012233-8315