

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2001-A340-11R1

修正案号：39-3313

一. 标题： 检查水平安定面传输管和球型螺母垫片

二. 适用范围：

A340-211、212、213、311、312、313系列飞机，且装有件号为P/N 47172的可配平水平安定面作动筒（THSA）。

注：本指令与在空客生产线上已完成了45299号改装的飞机有关。

三. 参考文件：

- 1、DGAC AD 2001-140(B)R1
- 2、AOT A340-27A4093 或以后批准的版本
- 3、AOT A340-27A4093R1 或以后批准的版本

四. 原因、措施和规定

本适航指令替代 CAD2001-A340-11，39-3227

在本指令生效后，完成下列工作：

1、THSA检查

1.1 除非已经完成，在本指令初版生效后150飞行小时以内，按照空客2001年4月5日发布的AOT A340-27A4093第4-2-1段或2001年5月23日发布的AOT A340-27A4093R1第4-3-2段，目视检查THSA传输管和球形螺母垫片。

1.2 当满足最近的AOT4-3-3段的拒收原则时，在下次飞行前，用适

航的THSA更换之。

1.3 以不超过150飞行小时的间隔，重复上述1和2段的THSA检查或更换。

1.4 当ECAM出现“PRIM X PITCH FAULT”或“STAB CTL FAULT”其中一种警告，且相关的维修信息为”PITCH TRIM ACTR(1CS)”时，按照上述1.1和1.2段在下次飞行前检查THSA，必要时更换之。

1.5 在发现问题时，向空客公司报告检查结果。

## 2、球型螺母润滑

2.1 自THSA上次润滑以来累计飞行650小时以前，按照空客2001.5.23发布的AOT A340-27A4093R1第4—4段的要求，润滑THSA球型螺母。

2.2 以不超过650飞行小时的间隔重复这个润滑工作。

2.3 在润滑过程中，如果新的润滑油从传输管挤出（而不是从通气孔），则在下次飞行之前，用适航的THSA更换之。

五. 生效日期：2001 年 8 月 29 日

六. 颁发日期：2001 年 8 月 29 日

七. 联系人： 邬纪召  
民航华东管理局适航处  
021-62688899-26120