

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1997-A310-01R1

修正案号：39-2385

一. 标题： 检查机翼-机身上部整流件的连接

二. 适用范围：

已完成4800号改装而又未完成SB A310-53-2083R2的A310飞机。

三. 参考文件：

1.DGAC AD 97-175-228(B)R1

2.AIRBUS INDUSTRIE SB A310-53-2078R1

3.AIRBUS INDUSTRIE SB A310-53-2083R2

(或以后所发的更新版)

四. 原因、措施和规定

本适航指令替代 CAD1997-A310-01，39-2005

为防止由于气动原因而使整流件的连接件产生疲劳，使其多处连接件断裂，导致在飞行中丢失整流件，进而对飞机结构产生进一步的损伤，要求完成：

在累计5000飞行小时前或自原指令CAD1997-A310-01生效后1200飞行小时内，以后到为准，按SB A310-53-2078R1对连接件进行一次目视检查。

根据检查结果，按SB A310-53-2078R1的规定视情修理并进行重复检查，或按SB A310-53-2083R2进行改装。

完成SB A310-53-2083R2后, 本指令不再要求检查。

本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间, 但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期: 1998 年 12 月 24 日

六. 颁发日期: 1998 年 12 月 17 日

七. 联系人: 陈岳亭
民航西北管理局适航处
029-8701081