

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1991-B737-15

修正案号：39-0660

一. 标题： 检查发动机燃油管和可变静子导向叶片燃油总管的磨擦及渗漏

二. 适用范围：

列于波音紧急服务通告ASB737-71A1208修改2(1989年3月23日)中的737-300型飞机。

三. 参考文件：

FAA 适航指令 AD91-20-03，修正案 39-8037。

四. 原因、措施和规定

为避免发动机燃油管与可变静子导向叶片燃油总管磨擦而导致燃油渗漏，应完成以下工作(除非事先已完成)：

对列于波音紧急服务通告ASB737-71A1208修改2(1989年3月23日颁发)中的波音737-300飞机，在本指令生效后50天内，按上述服务通告的要求，检查可变静子导向叶片燃油总管是否有磨擦和渗漏，并检查第五级/第九级引气管固定夹子的位置。在下次飞行前，修理或更换磨损的部件并按需要重新定位。

五. 生效日期：1991 年 10 月 18 日

六. 颁发日期：1991 年 10 月 10 日

七. 联系人: 李海
民航总局航空器适航司
4012233-8315