

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1992-MD82-07

修正案号：39-0885

一. 标题： 检查和改装厨房电源供电线路组件

二. 适用范围：

型号为DC-9-81、82、-83和-87(MD-81、-82、-83和 -87)系列飞机，和MD-88飞机

三. 参考文件：

1. FAA 颁发的适航指令 AD 92-19-06
2. 1992 年 3 月 2 日麦道公司颁发的紧急服务通告 A24-132 修订 1

四. 原因、措施和规定

(1)由于客舱天花板上的供电线路受到磨损，一架飞机在飞行时，在客舱的天花板冒烟雾。为了防止由于电线的磨损而在客舱内可能引起电火花和冒烟，必须完成以下工作：

(2)根据以下情况，除非已经完成：

(a)在累计或在9000飞行小时以前，或在本适航指令生效后6个月内，以后到为准。根据1992年3月2日麦道紧急服务通告A24-132修订1，检查厨房电源供电线路组件。

(b)根据本适航指令(a)段的要求检查后，如没有发现磨损，在完成初次检查后6000飞行小时内或在15000总飞行小时以内，以后到为准。根据1992年3月2日麦道紧急服务通告A24-132修订1，改装厨房电源供电线路组件。

(c) 根据本适航指令(a)段的要求检查后, 如发现磨损应完成本指令c(1)节和C(2)节。

(1) 在下一次航班以前, 根据1992年3月2日麦道紧急服务通告A24-132修订1, 修理磨损电线的绝缘体(安装保护套)。

(2) 在完成本指令(a)段的要求检查后6000飞行小时内, 根据1992年3月2日麦道紧急服务通告A24-132修订1, 改装厨房电源供电线路组件。

五. 生效日期: 1992 年 11 月 18 日

六. 颁发日期: 1992 年 11 月 18 日

七. 联系人: 何正华  
民航华东管理局适航处  
(021) 2687788-6126