

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1999-DHC8-02

修正案号：39-2638

一. 标题： 更换机翼燃油箱接近面板封严

二. 适用范围：

序列号003--543的冲八系列飞机

三. 参考文件：

1. CF-99-20

2. SB 8-57-41, 1999.2.9

四. 原因、措施和规定

维修其间发现上机翼油箱接近面板有封严问题。这是由于在一些飞机的制造过程中使用了较大直径的O形环封严。较大直径的O形环封严会使油箱接近面板与机翼上的台阶形结合面结合不好。这会使机翼结合面磨损、腐蚀，导致相邻的凹槽封严错位，从而使机翼油箱易受闪击。

为了检测和纠正上述情况，要求在2000.02.09日以前，按Bombardier SB 8-57-41 (1999.2.9)完成8Q100797号改装，除非事先已经完成。

五. 生效日期：1999年8月24日

六. 颁发日期：1999年8月24日

七. 联系人: 吴义长
民航华东管理局适航处
02162688899-26117