

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1993-SH36-08

修正案号：39-1004

一. 标题： 检查左、右短翼和机翼连接支柱接头的定距块

二. 适用范围：
所有SD3-60型飞机

三. 参考文件：
1.FAA AD 93-09-08 修正案 39-8574
2.Short Brother Service Bulletin SD360-53-38

四. 原因、措施和规定
本适航指令替代 CAD1993-SH36-07，39-0990

为防止定距块的水平支柱的窝槽腐蚀(除事先已完成外)，需进行下述工作：

在本指令生效后30天内，按服务通告SD360-53-38(1993年3月25日颁发)的规定，对件号为SD3-11-7250的定距块(包括左、右件)上窝槽的腐蚀现象进行目视检查，如有腐蚀情况并且严重程度在服务通告SD360-53-38的规定范围以内，则在下一次飞行前按服务通告的要求进行修理；若腐蚀超过规定的范围，则修理方案需经适航部门批准。

五. 生效日期：1993年6月20日

六. 颁发日期: 1993 年 6 月 10 日

七. 联系人: 王彦田
民航总局航空器适航司
4012233-8962