

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1989-B707-01

修正案号：39-0273

一. 标题： 检查 B707 飞机襟翼后段件的胶接

二. 适用范围：
所有B707飞机

三. 参考文件：
波音 707 飞机结构修理手册 51-9-1

四. 原因、措施和规定

为防止707飞机因襟翼后段(蜂窝结构件)与前段蒙皮胶接处开胶，导致蜂窝结构撕裂，特作如下规定：

在本指令生效后60天内，应对襟翼后段与前段的上、下表面蒙皮搭接处进行超声波检查，如发现有开胶情况，应按照波音707飞机结构修理手册51-9-1进行修理，以后的重复检查间隔不得超过一年。

五. 生效日期：1989 年 5 月 15 日

六. 颁发日期：1989 年 5 月 4 日

七. 联系人： 陈南玲
中国民航局适航司
4012233-8315