

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2000-S076-02

修正案号：39-2954

一. 标题： 检查并安装空调软启动控制组件

二. 适用范围：

装有件号为S-76A-2、并按STC SH4680SW进行过改装的Aero Aire 空调的S-76A直升机。

三. 参考文件：

1、FAAAD 2000-12-09，修正案 39-11787

2、Aero Aire 公司服务通告 970001 修改版 A（1997 年 9 月 18 日颁发）

3、Aero Aire 公司服务通告 970002（1997 年 12 月 18 日颁发）

四. 原因、措施和规定

为防止空调软启动控制组件过热，损坏下尾锥中，引起起火，继而导致直升机失去控制，要求完成以下工作，除非已事先完成：

1、在25个飞行小时内，并且以后以不超过25个飞行小时的间隔，按照Aero Aire 公司服务通告970001修改版A（1997年9月18日颁发）的第三部分操作指南，对软启动控制组件进行检查，除非既不要求将软启动控制组件接通，也不要求将其复位。

2、在120个日历日内，按Aero Aire 公司服务通告970002（1997年12月18日颁发）的第三部分操作指南，安装件号为76SB001的软启动组件改装包。安装改装包后关闭本指令。

完成本指令可采取能确保安全的等效方法或调整完成的时间，但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期：2000 年 7 月 28 日

六. 颁发日期：2000 年 7 月 12 日

七. 联系人： 王敏
民航中南管理局适航处
020-86128625