

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1999-R044-03

修正案号：39-2606

一. 标题： 在辅助油箱排油管上安装关断夹和标识牌

二. 适用范围：

生产序号从0002至0529的R44型直升机，序号为0440，0485，0512，0515，0519，0526，0527和0528的除外。

三. 参考文件：

FAA AD99-13-11 修正案 39-11204


四. 原因、措施和规定

为防止辅助油箱集油槽排油时漏油而着火，导致直升机失去控制，要求在本指令生效后100飞行小时内，或3个日历月内，以先到为准，必须完成以下工作，除非已事先完成：

1. 如图1所示，在件号为A729-7的辅助油箱集油槽排油管上装件号为D663-1的关断夹。

2. 如图1所示，安装件号为A654-93的标识牌。

完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间，但必须得到适航当局的批准。



五. 生效日期: 1999 年 7 月 29 日

六. 颁发日期: 1999 年 7 月 8 日

七. 联系人: 赵燕莉
民航中南管理局适航处
020-86122536