

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1997-MULT-48

修正案号：39-2093

一. 标题： 更换飞机外流/安全活门

二. 适用范围：

在中华人民共和国注册的空中国王B200 (SKB-200) 和  
B300 (SKB-350) 飞机

三. 参考文件：

- 1.FAA AD 97-25-01 修正案 39-10224
- 2.联信公司服务通告 103570-21-4012R1 1995 年 5 月 30 日
- 3.联信公司服务通告 103648-21-4022R1 1995 年 5 月 30 日
- 4.联信公司服务通告 103598-21-4024R1 1995 年 5 月 30 日
- 5.Beechcraft 公司服务通告 2480R1 1995 年 10 月

四. 原因、措施和规定

为防止飞机外流/安全活门破裂并故障，从而导致飞机急速释压，  
要求完成下述工作，已完成者除外：

(a). 对于空国王SKB200飞机，在本指令生效后4个月内，用新的  
或可用的外流/安全活门更换没有下述标志的活门：

(1). 在活门识别牌的MDA RECORD栏上标有“PCA”(Poppet  
Change Accomplished)字样；或

(2). 在活门上写有1992年6月或该日期后由ATD质量认可的  
“Functional Test (FT)”标志。

(b). 对于所有适用的飞机, 在本指令生效后, 不许将下述序号的外流/安全活门安装到相应的飞机上:

活门型号	活 门 序 号	适用机型
103648-7	11-208、14-1206、17-2204、 21-2817、21-2818、21-2827、 21-2828、22-2832、23-1030、 23-1058、24-1211、24-1232、 25-1634、30-2719、31-346、 42-843、51-397、51-398、 51-409、54-1253、74-1320、 77-2349、86-2136、103-1129、 110-1171、112-961、112-1000、 113-1172、113-1192、114-1538、 118-2569、119-2607、119-2614、 101-2796到100-2806、 100-2808到100-2815	B200和300
103648-13	12-410、12-464、12-465、 70-386到70-400	300和B300

(c). 完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间, 但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期: 1998 年 1 月 11 日

六. 颁发日期: 1997 年 12 月 26 日

七. 联系人: 邵仁明  
民航华北管理局适航处  
010-64592341