

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1999-A332-01

修正案号：39-2471

一. 标题： 检查/更换水平安定面管状梁

二. 适用范围：

装在下述件号金属水平安定面上的，件号为
330A13.2024.01/02/03/04的管状梁（SPAR TUBE）的A332C、C1、L、
L1型直升机。

水平安定面件号：332A13 1000-0001/0051/0101/0151/0451和
332A13.1040.00/0051。

三. 参考文件：

1. 1999年2月6日颁发的DGAC AD1999-039-073 (A)；
2. AS332 SB NO. 01.00.57。

四. 原因、措施和规定

为了防止在飞行中由于管状梁故障造成水平安定面失效。除非事先已完成，所有装在飞机上的管状梁和仓库备件必须完成下列要求：

1. 在每次大检(MAJOR INSPECTION)时，按AS332服务通告01.00.57第2B (1.3.)段的说明更换水平安定面管状梁。拆下管状梁后，按上述服务通告2B (2a)段的说明检查管状梁有无裂纹。

2. 对已经进行过大检的直升机，自本指令生效之日起500飞行小时或一年内（以先到为准），完成本指令第1段的要求（除非管状梁已经在大检中被更换）。

3. 对更换复合衬套不到1400飞行小时，或2年6个月，而且没超过本指令第1和2段所规定时限的管状梁：

—从上次更换复合衬套之日起，1600飞行小时或2年8个月内（以先到为准），按上述参考服务通告2B1.1或2B2段的要求检查管状梁的硬度和裂纹。

—按参考服务通告2B1.2或2B1.3的说明更换复合衬套或视情更换管状梁。

4. 对更换复合衬套已超过1400飞行小时，或2年6个月，没超过本指令第1和2段所规定时限的管状梁。在200飞行小时或2个月内（以先到为准），完成本指令第3段的要求。

5. 在更换衬套符合本指令第1和2段的要求后，从更换衬套算起3000飞行小时或6年内（以先到为准），并且没超过本指令1段的时限。按工卡N0.55.10.10.703.的说明再次更换复合衬套。

完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间，但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期：1999年3月2日

六. 颁发日期：1999年2月28日

七. 联系人： 祝海鹰
民航中南管理局适航处
020-86122536