

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1996-A320-15

修正案号：39-1729

一. 标题： 柯林斯无线电高度表天线检查

二. 适用范围：

空客改装通告20259或通告A320-34-1030涉及的
A320-111/211/212/214/231/232/233飞机

三. 参考文件：

- 1.DGAC AD96-172-084(B)
- 2.空客 A.O.T.34-03(96.2.20)
- 3.空客服务通告 A320-34-1030

四. 原因、措施和规定

为避免由于插头与天线底座的焊接不好引起无线电高度指示波动，要求在本指令有效期内完成下列工作：

5个月内，依照1996年2月20日空客A. O. T. 34-03中提出的方法：

---在飞机上，用在连接孔内装有金属C型凹槽插头的新天线，更换掉C型凹槽孔内涂有白色漆的柯林斯无线电高度表天线[P/N 622-8701-002、S/N低于2013(含)]。

---在仓库内，检查存放的天线安装孔，并且清理出全部C型凹槽内涂白漆的天线。

---将全部凹槽内涂有白漆的天线返回柯林斯公司。

注：本指令不涉及已按空客96年2月20日A. O. T. 34-33要求检查了

的飞机。

五. 生效日期: 1996 年 10 月 7 日

六. 颁发日期: 1996 年 10 月 4 日

七. 联系人: 王坚
民航西南管理局适航处
(028) 5702572