

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2001-D328-02

修正案号：39-3495

一. 标题： 更换液压软管

二. 适用范围：

序列号从3105至3175（含）的Dornier 328-300型飞机。

三. 参考文件：

- 1、FAAAD 2001-12-04，修正案号 39-12259；
- 2、Dornier 服务通告 SB-328J-29-040，2000 年 6 月 8 日颁发；
- 3、德国民航当局适航指令 2000-378，2000 年 12 月 14 日生效。

四. 原因、措施和规定

为防止液压管线产生裂纹，导致B系统液压油严重渗漏，引起飞机襟翼、翻滚扰流板、内侧地面扰流板、前轮转向等系统性能的降低，要求完成以下工作，除非已事先完成：

在本指令生效45天以内，根据Dornier服务通告SB-328J-29-040（2000年6月8日颁发），将主泵50DA和脉动抑制器中间的液压软管（P/N：001D291A2050010）拆下，用一新的液压软管（P/N：001D291A1102000）替换之。

注：德国民航当局适航指令2000-378（2000年12月14日生效）与本指令的要求是一致的。

完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间，但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期: 2001 年 12 月 30 日

六. 颁发日期: 2001 年 12 月 30 日

七. 联系人: 王敏
民航中南管理局适航处
020-86128625