

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2001-D328-01

修正案号：39-3494

一. 标题： 更换刹车组件

二. 适用范围：

Dornier 328-300系列飞机，序号为3105—3144（含），3146、3148、3151—3154（含）、3158和3159。

三. 参考文件：

1、FAAAD 2001-13-08,修正案 39-12288;

2、Dornier 服务通告 SB-328J-32-029 修改 1，2000 年 8 月 4 日颁发；

3、德国民航当局适航指令 2000-288，2000 年 9 月 21 日生效。

四. 原因、措施和规定

为防止刹车组件过热，引起活塞裂纹，从而导致液压油渗漏和着火，除非已事先完成，要求完成以下工作：

1、在本指令生效7星期内，根据Dornier服务通告SB-328J-32-029修改1（2000年8月4日颁发），将原有的左右刹车组件（件号为AHA2227-2）拆下，用改装过的刹车组件替换（件号为AHA2227-3）。

注意：在本指令生效之前，根据Dornier服务通告SB-328J-32-029（2000年6月14日）进行的更换刹车组件工作，可视为符合本指令1段的要求。

2、自本指令生效后，不得在飞机上再安装件号为AHA2227-2的刹

车组件。

3、德国民航当局适航指令2000-288（2000年9月21日生效）与本指令的要求是一致的。

完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间，但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期：2001 年 12 月 31 日

六. 颁发日期：2001 年 12 月 31 日

七. 联系人： 王敏  
民航中南管理局适航处  
020-86128625