

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2003-A300-12

修正案号：39-4231

一. 标题： 内襟翼检查

二. 适用范围：

所有A300-600型飞机

三. 参考文件：

1.DGAC AD 2003-410(B)

2.AIRBUS SB A300-57-6095 或更新版次

四. 原因、措施和规定

由于在机翼内襟翼第7肋处发现了裂纹，此类裂纹的扩展将会影响到飞机结构的完整性，因此，本指令强制要求对相关区域进行补充检查。

1. 在累计飞行5000起落(自开始)之前，或自本指令生效后1000起落之内，以后到者为准，按AIRBUS SB A300-57-6095的说明，用内窥镜对内襟翼(含左\右两侧)第7肋的前部分进行检查。

2. 对于在本指令生效之日已累计(自开始)飞行超过18600起落的飞机，必须在本指令生效之日后的500飞行起落内完成上述检查工作。

3. 上述检查工作需重复执行：

3.1 如果检查中未发现问题，以后，需以不超过1000飞行起落的间隔重复上述检查工作。

3.2 如果检查中发现裂纹，必须按以下程序执行：

3.2.1按AIRBUS SB A300-57-6095中的门槛值进行修理。

3.2.2至少应在完成上述修理后的5000飞行起落内,按照1中的要求进行一次重新检查。

3.2.3然后,以不超过1000飞行起落的间隔重复上述检查工作。

五. 生效日期: 2003 年 11 月 30 日

六. 颁发日期: 2003 年 11 月 23 日

七. 联系人: 何金徕
民航西北管理局适航处
029 8791079