

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2001-D328-03

修正案号：39-3496

一. 标题： 检查移动单向活门

二. 适用范围：

安装有件号为106-0007-01的移动单向活门的Dornier 328-300型飞机。

三. 参考文件：

1、德国民航当局适航指令 2001-058；

2、Dornier 紧急服务通告 ASB-328J-28-007，2000 年 9 月 20 日颁发。

四. 原因、措施和规定

为了防止燃油通过移动单向活门渗漏，可能导致燃油挥发气体与可燃源接触产生危险，对累积飞行小时数到达或超过800小时、件号为106-0007-01的移动单向活门完成以下工作，除非已事先完成：

1、在本指令生效3天内，根据Dornier紧急服务通告 ASB-328J-28-007（2000年9月20日颁发）2. B段的要求，对移动单向活门进行初始目视检查。

2、在下次航线检查中，根据上述紧急服务通告2. C段的要求，对移动单向活门进行检查，并且以后每隔15天，但最多间隔不超过60个飞行小时，重复进行该项检查。

3、在下次A检中，根据上述紧急服务通告2. C段和2. D的要求，对

移动单向活门进行检查，并且以后隔400个飞行小时，重复进行该项检查。

完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间，但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期：2001 年 12 月 31 日

六. 颁发日期：2001 年 12 月 31 日

七. 联系人： 王敏  
民航中南管理局适航处  
020-86128625