

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC

适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1997-A320-01R1

修正案号：39-1844

一. 标题： 检查机身 68 框

二. 适用范围：

适用于未执行空客21780和21781改装或空客服务通告
A320-53-1090的A320飞机, 其生产线号分别为:02至08;10至14;16至
78;80至104;106至123。

三. 参考文件：

DGAC AD96-298-093(B)R1

空客 SB A320-53-1089 及以后批准的修正

空客 SB A320-53-1090 及以后批准的修正

四. 原因、措施和规定

本适航指令替代 CAD1997-A320-01, 39-1816

为了发现影响飞机结构完整性的机身68框出现的裂纹，在本指令规定的有效期内，完成下列工作：

①总起落达到20000次以前，按空客服务通告A320-53-1089的说明，检查机身68框处4到5号长桁之间的疲劳裂纹情况。

②如未发现裂纹，按本指令①的要求，在间隔不超过20000次起落完成重复检查。

③如发现了裂纹，与空客公司联系以获取修理手段。

注：1) A320-53-1090服务通告被全部执行就可不执行本指令。

五. 生效日期：1997 年 2 月 16 日

六. 颁发日期：1997 年 2 月 16 日

七. 联系人： 王力
民航西南管理局适航处
(028) 5702573