

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1986-MD82-03

修正案号：39-0061

一. 标题： 更换水平安定面作动筒安装螺栓

二. 适用范围：

我局MD-82飞机2103(49355)、2104(49425)、2105(49428)

三. 参考文件：

麦道公司服务通告 27-278

四. 原因、措施和规定

因发现水平安定面作动筒前安装螺栓在装配时拧紧力矩过大，可能造成螺栓应力腐蚀损坏，从而导致水平安定面配平控制组件失效。

为避免类似故障发生，必须按麦·道公司1986年4月3日颁发的27-278服务通告的要求完成水平安定面作动筒左、右安装螺栓的更换工作。

完成期限：从本指令生效之日起5个月的日历时限或1200飞行小时，以先到者为准。

五. 生效日期：1986年12月20日

六. 颁发日期：1986年12月18日

七. 联系人： 王扬

中国民航局适航司
4012233-8315