

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2000-A340-09

修正案号：39-2800

一. 标题： 检查主起落架收上连杆

二. 适用范围：

适用于所有A340系列飞机

三. 参考文件：

1.DGAC 颁发的 AD2000-015-132(B)

2.MESSIER DOWTY SB A33/34-32-151 或 A33/34-32-152

3.AIRBUS INDUSTRIE SB A340-32-4148(或以后批准的修订版)

四. 原因、措施和规定

必须完成下列工作：

1.1 在收上连杆自新投入使用后36个月内或本适航指令生效后2个月内,以后到为准,按照AIRBUS INDUSTRIE SB A340-32-4148的规定检查左/右主起落架的收上连杆(除非事先已经完成)；

1.2 根据检查测量的腐蚀情况,如必要,则按照MESSIER DOWTY SB A33/34-32-151或A33/34-32-152和AIRBUS INDUSTRIE SB A340-32-4148的规定更换腐蚀的部件；

2. 以每隔6个月按照AIRBUS INDUSTRIE SB A340-32-4148的规定重复本段1.1的检查,如更换了连杆,则在自新连杆投入使用后36个月内完成被更换连杆的检查,然后以每隔6个月重复检查直到下次更换连杆。

五. 生效日期: 2000 年 2 月 25 日

六. 颁发日期: 2000 年 2 月 21 日

七. 联系人: 何正华
民航华东管理局适航处
021-62688899-26120