

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2002-C650-01

修正案号：39-3727

一. 标题： 检查主起落架侧支柱机构组件件号

二. 适用范围：

在中华人民共和国注册的、生产线号0001至0241(含)和7001至7112(含) Cessna 650飞机

三. 参考文件：

1.FAA AD 2002-14-24 修正案：39-12824

2.Cessna 服务通告 SB650-32-47 2000年08月14日

四. 原因、措施和规定

为防止左或右主起落架侧支柱机构组件的锁机构意外松锁，导致相应的主起落架失效，继而造成飞机无起落架着陆并可能造成机组与旅客受伤，要求完成下述工作，已完成者除外：

一次性检查

A、在本指令生效后的6个月之内，一次性检查左和右主起落架侧支柱机构组件，以判明其件号是否为Cessna服务通告SB650-32-47（包括Cessna服务通告补充资料SB650-32-47）中指明的错误件号。

(1) 如果检查发现主起落架侧支柱机构组件件号是正确的（左组件：P/N 6217076-201；右组件：P/N 6217076-202），则本指令不要做进一步工作。

纠正措施

(2) 如果检查发现左或右主起落架侧支柱机构组件上的件号是不正确的件号6217076-2, 6217076-4或6217076-9: 则在下次飞行前, 按照Cessna服务通告SB650-32-47 (包括Cessna服务通告补充资料SB650-32-47) 用新的、改进过的、件号(P/N) 为6217076-201的组件更换任何件号不正确的左主起落架侧支柱机构组件, 用新的、改进过的、件号(P/N) 为6217076-202的组件更换任何件号不正确的右主起落架侧支柱机构组件。完成更换后, 指令不要求做进一步工作。

备件要求

B、自本指令生效起, 任何人不得将件号为6217076-2, 6217076-4或6217076-9的主起落架侧支柱机构组件装到任何飞机上。

替代方法

C、完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间, 但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期: 2002 年 8 月 26 日

六. 颁发日期: 2002 年 7 月 26 日

七. 联系人: 韦昀
民航华北管理局适航处
010-64592257