

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2002-D328-08

修正案号：39-3815

一. 标题： 更换 4-电门头顶灭火瓶控制面板

二. 适用范围：

序号为3132、3176、3178、3179、3180、3181、3184、3185、3189、3190、3192、3193、3194、3197、3199、3201和3202的多尼尔328-300型飞机。

三. 参考文件：

1、LBA AD2002-335，颁发日期 2002 年 10 月 17 日。

2、多尼尔 328J 服务通告 No.SB-328J-26-156，颁发日期 2002 年 2 月 26 日。

四. 原因、措施和规定

收到灭火按钮电门在保险状态下接通的报告。该情况的出现，会导致发动机非指令停车。除非事先已完成，必须在2003年12月31日前，按参考文件所述服务通告的要求用件号为P/N 715355-2的4-电门头顶灭火瓶控制面板20WB更换原来的 P/N 715355-1。完成该指令后，可以将FCOM里的A0T-328J-26-002取下。

五. 生效日期：2002 年 11 月 10 日

六. 颁发日期：2002 年 11 月 5 日

七. 联系人: 祝海鹰
民航中南管理局适航处
020-86122536