

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2003-AS35-04R1

修正案号：39-4467

一. 标题： 检查电瓶连接组件

二. 适用范围：

未按MOD 073226 (EUROCOPTER 服务通告 No. 24.00.11) 改装的AS350型B、BA、B1、B2、B3、BB和D系列直升机

三. 参考文件：

1) DGAC 适航指令 No F-2003-260R1，2004 年 6 月 9 日颁发

2) EUROCOPTER AS350 紧急服务通告(ASB) No. 24.00.10 及其后续批准的版本

四. 原因、措施和规定

1. 颁发本指令是因为发现某些不规范的安装使电瓶连接组件受到影响，从而造成发电系统和电瓶出现短路和功能完全丧失。本适航指令的第一次修订版包括将EUROCOPTER紧急传真 NO. 24.00.10转换为相同编号的紧急服务通告(ASB)，技术内容没有更改，同时将已经按MOD 073226完成改装的直升机排除在外。

2. 除非已经完成，否则在本适航指令原始版生效之日(2003年7月24日)起应采取如下实施：

2.1 在下次飞行前，按照EUROCOPTER AS350紧急服务通告(ASB) No. 24.00.10中2.B节的要求检查连接片/角片组件的位置是否满足要求，保护外套应无损坏。

2.2今后只要拆卸/安装电瓶，必须重复本指令2.1段要求的检查。

3. 等效符合性方法：

完成本指令可采取保证安全的替代方法或调整完成时间，但必须得到适航部门的批准。

五. 生效日期：2004 年 6 月 30 日

六. 颁发日期：2004 年 6 月 30 日

七. 联系人： 梁刚
东北管理局适航审定处
(024)-88293939