

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2000-MULT-05

修正案号：39-2752

一. 标题： 更换反推锁定销等零件

二. 适用范围：

在中华人民共和国注册的并列入波音服务通告747-78A2165R1中的所有装有PW4000型发动机的B747-400型飞机

在中华人民共和国注册的并列入波音紧急服务通告767-78A0080中的所有装有PW4000型发动机的B767型飞机

三. 参考文件：

1. FAAAD 99-26-02 修正案: 39-11462
2. 波音服务通告 747-78A2165R1 1999 年 5 月 13 日
3. 波音紧急服务通告 767-78A0080 1999 年 2 月 25 日

四. 原因、措施和规定

为了防止因反推锁定销失效而可能导致反推在空中展开，继而降低了飞机的可控制性，要求完成下述工作。已完成者除外

A、在本指令生效后24个月内，根据波音服务通告波音服务通告747-78A2165R1（适用于B747-400型飞机）或波音紧急服务通告767-78A0080（适用于B767型飞机），用新的或改进后的零件替换锁定销、后格栅安装环上的锁定销衬套和反推上的插入式法兰盘。

注：按本指令进行的改装要求使用件号为315T1604-6的新的长锁定销。

注：在本指令生效前已按波音紧急服务通告747-78A2165完成了更换工作即认为已完成本指令要求的相应部分的工作。

B、完成本指令可采用能保证安全的替代办法或调整完成的时间，但必须得到适航部门的批准。

五. 生效日期：2000 年 1 月 24 日

六. 颁发日期：2000 年 1 月 21 日

七. 联系人： 邵仁明
民航华北管理局适航处
010-64592341