

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2002-S076-03

修正案号：39-3737

一. 标题： 检查主旋翼叶片使用记录

二. 适用范围：

所有S-76A、B和C型直升机。

三. 参考文件：

1、2002年7月26日颁发的FAA紧急适航指令2002-15-51；

2、SIKORSKY飞机公司2002年7月25日颁发的ASB No.76-65-55A。

四. 原因、措施和规定

为了防止主旋翼叶片失效，引起直升机失控。除非事先已完成，必须在下次飞行前完成下列工作：

1、按SIKORSKY飞机公司2002年7月25日颁发的ASB No. 76-65-55A第3.A. (1)、(2)和(3)段的执行说明，检查叶片的使用记录和其他记录。看是否有雷击损坏叶片的记录。在下次飞行前，将有雷击记录的叶片拆下。

2、将序号为A086-00167、00429、00798、00999、01165、01168、01291和02504的叶片拆下。这些叶片已证实曾有雷击损坏。

3、如果叶片的使用历史不能确定，在下次飞行前，将叶片拆下。

4、在本指令生效之日起，若有叶片受雷击损坏，在下次飞行前，将叶片拆下。

完成本可采取能确保安全的替代方法或调整完成的时间，但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期：2002 年 8 月 10 日

六. 颁发日期：2002 年 8 月 8 日

七. 联系人： 祝海鹰  
民航中南管理局适航处  
020-86122536