

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1987-B737-02

修正案号：39-0087

一. 标题： 检查 737 飞机后下货舱门的前、后机身框架

二. 适用范围：

我局所有的737-300和-200飞机(除成都的B2522和北京的B2531、B2532外)。

三. 参考文件：

1.FAA 适航指令 87-06-08 修正案 39-5584

2.波音服务通告 737-53-1096

四. 原因、措施和规定

为防止机体隔框裂纹扩展，使客舱突然失压，危及飞行安全，要求用户自本指令生效之日起，1000次起落以内或飞机累积使用到20,000次起落(以后到者为准)完成下面的检查工作：

按照波音服务通告737-53-1096号(或经FAA最新批准的修改)的要求，对后下货舱门附近的前、后机身框架，进行详细的目视检查。以后，每400次起落重复上述的目视检查。

如果发现裂纹，必须按波音737-53-1096号服务通告规定的修理方法，在下次飞行前，完成修理工作。

五. 生效日期：1987 年 5 月 10 日

六. 颁发日期: 1987 年 4 月 25 日

七. 联系人: 王扬
中国民航局适航司
4012233-8315