

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1987-MD82-05

修正案号：39-0112

一. 标题： 检查 MD82 型飞机发动机吊舱门的锁闭组件

二. 适用范围：

机身号为1237到1368

即沈阳2104、2105、2106飞机

三. 参考文件：

1.FAA 适航指令: 87-15-08Amendment39-5691

2.麦道公司紧急服务通告 A71-42

四. 原因、措施和规定

为保证发动机吊舱门锁闭组件的完好性，请在指令生效7天之内，按麦道公司紧急服务通告A71-42的具体要求，目视检查件号为P/N7958533-517(Hartwell, P/N, H2816-3)的吊舱门锁闭组件是否有裂缝，要特别注意连接挂钩部位。

1. 如果发现裂缝，要在下次飞行前更换发现裂缝的吊舱门上的所有锁闭组件。

2. 如果未发现裂缝，以后每隔不超过7天对该部位进行一次目视检查，直到按紧急通告A71-42，用新的锁闭组件(件号P/N7958533-519, Hartwell, P/N, H2816-5)替代了旧的组件(件号P/N7958533-517, Hartwell, P/N2816-3为止)。

对于机身号为1277到1368的飞机，要在本指令生效后的50天内，按

服务通告A71-42安装新的锁门组件, 件号为P/N7958533-519 (Hartwell P/N H2816-)。

五. 生效日期: 1987 年 8 月 25 日

六. 颁发日期: 1987 年 8 月 25 日

七. 联系人: 李丽琪
中国民航局适航司
4012233-8315