

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC

## 适 航 指 令

### AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1997-340B-05

修正案号：39-1964

一. 标题： 更换襟翼支架

二. 适用范围：

SAAB 340B序号160至384，386至404，406至408，410至413。

三. 参考文件：

Saab AB 服务通告 SAAB340-57-033, 97年5月29日颁发

SAD NO 1-117

四. 原因、措施和规定

完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间，但必须得到适航当局的批准。

由于有裂纹的襟翼支撑架会导致襟翼结构的进一步损坏，而襟翼结构的损坏又将进一步导致更大的修理并最终导致襟翼卡阻。安装一个新的钢制支架可以防止此情况出现。因此要求按照97年5月29日颁布的SaabAB服务通告SAAB340-57-033或以后的修改版完成 改装工作。

改装工作时间以下列两种情况先到者为准：

1. 在MRB规定的下一次襟翼结构检中
2. 此指令生效后的3000起落内

对于已超过16000起落的飞机，此指令生效后，在1500起落内应进行目视检查。

五. 生效日期：1997 年 7 月 4 日

六. 颁发日期：1997 年 7 月 3 日

七. 联系人： 郭奕柏  
民航华东管理局适航处  
62688899-26125