

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1988-A310-01

修正案号：39-0165

一. 标题： 检查紧急舱门锁定机构叉形端部接头

二. 适用范围：

所有A310飞机

三. 参考文件：

1.空中客车公司服务通告 A310 52-2024(88 年 4 月颁发)

2.空中客车公司服务通告 A310 52-2026(88 年 4 月颁发)

四. 原因、措施和规定

为防止紧急舱门锁定机构叉形端部接头出现破损，引起机构失效，必须完成以下工作：

1. 自本指令生效后30天内，按服务通告A310 52-2024的内容，目视检查叉形端部接头。

2. 重复检查间隔不得超过30天。

3. 如检查发现有弯曲或裂纹，则应在下次飞行前，按服务通告A310 52-2024更换叉形端部接头，或按服务通告A310 52-2026完成空中客车公司6965号改装。

4. 按服务通告A310 52-2026完成空中客车公司6965号改装后，不再对叉形端部接头进行重复性检查。

五. 生效日期：1988 年 4 月 25 日

六. 颁发日期: 1988 年 4 月 22 日

七. 联系人: 王春林
中国民航局适航司
4012233-8315