

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2003-A340-06

修正案号：39-4000

一. 标题： 检查驾驶舱风档中央固定座

二. 适用范围：

本指令适用于序列号(MSN)为0399, 0402, 0406, 0411, 0413, 0414, 0415, 0424的A340-211, -212, -213, -311, -312, -313飞机。

三. 参考文件：

1.DGAC AD 2003-124(B)

2.AIRBUS SB A340-56-4006 (或以后批准的修订版)

四. 原因、措施和规定

本指令生效后6个月内执行下列工作，除非事先已完成：

1. 根据AIRBUS SB A340-56-4006的说明，对风档中央固定座进行一次详细的目视检查。

2. 检查9个螺栓：

- 若螺栓内侧的伸出部分小于或等于0.5mm，根据AIRBUS SB A340-56-4006中的说明，更换螺栓和螺帽。
- 若螺栓内侧的伸出部分大于0.5mm，则不需要采取任何措施。

五. 生效日期：2003年4月15日

六. 颁发日期：2003年4月5日

七. 联系人: 郝炜
民航华东管理局适航处
021-51126120