

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1997-A320-07

修正案号：39-1892

一. 标题： 检查机翼 13 到 22 肋之间的底部蒙皮板

二. 适用范围：

本指令适用于未执行空客20776改装的A320-111型飞机。

三. 参考文件：

DGAC 适航指令：97-083-096(B)；

空客服务通告：A320-57-1056。

四. 原因、措施和规定

为了发现机翼13到22肋之间的底部蒙皮出现裂纹，影响飞机结构的完整性。在本指令规定的有效期内完成下列工作：

1. 在累计达到20000起落以前，按A320-57-1056通告，对机翼13到22肋之间的2号蒙皮板固定孔进行高频涡流探伤。

2. 如未发现裂纹，按本指令1的要求完成重复检查，间隔不超过15000起落。

3. 如发现裂纹，与空客公司联系以获取修理方法。

五. 生效日期：1997 年 4 月 7 日

六. 颁发日期：1997 年 3 月 31 日

七. 联系人: 王力
民航西南管理局适航处
(028) 5702573