

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1996-MD82-14

修正案号：39-1800

一. 标题： 检查改装发动机风扇叶片

二. 适用范围：

未执行PW服务通告NO. 6193或安装的风扇叶片件号为
798821, 798821-001, 808121, 808121-001, 809221, 811821,
851121, 851121-001, 5000021-02, 5000021-022及5000021-032的
JT8D-209, -217, -217A, -217C及-219涡轮风扇发动机

三. 参考文件：

- 1)FAA AD96-23-15 修正案 39-9821
- 2)PW 公司服务通告 NO.6193(1994.10.31 颁发)
- 3)PW 公司紧急服务通告 NO.A6241(1996 年 1 月 25 日颁发)
- 4)CAD95-MD82-08R1 修正案 39-1501

四. 原因、措施和规定

本适航指令替代 CAD1995-MD82-08R1， 39-1501

为了防止风扇叶片失效，导致损坏飞机，除非事先已经完成，必须进行以下工作：

1)按照PW公司ASBN0. A6241的施工说明部分PARTS1、2、3所规定的周期和程序，检查风扇叶片及凸台，打开凸台并润滑之，恢复前缘尺寸，改装或者安装设计上经改进的风扇叶片。

2) 按照PWASBN0.6241的施工说明部分PARTS3的要求,完成对风扇叶片的改装或是重新安装经改进的风扇叶片,即最终完成PARTS1、2所规定的检查和维修工作。

3) 经批准的CAD95-MD82-08R1的替代方法仍适用于本指令,可不再另行批准。

五. 生效日期: 1996 年 12 月 26 日

六. 颁发日期: 1996 年 12 月 26 日

七. 联系人: 徐江华
民航东北管理局适航处
024-8293946