

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2003-S365-01

修正案号：39-3963

一. 标题： 检查通风管状况

二. 适用范围：

AS 365 N,N1,N2和N3型直升机。

三. 参考文件：

1.DGAC AD2003-028(A)，2003 年 2 月 5 日颁发；

2.EUROCOPTER AS 365 紧急电传 No. 28.00.31。

四. 原因、措施和规定

由于发现客舱地板漏油，在驾驶员侧9 隔框的通风管处，漏油通风管和右前旅客门门销支座连接螺钉接触造成的，要求在本指令生效后，必须完成以下工作，除非已事先完成：

在本指令生效后50飞行小时内，或1个月内，以先到为准，检查空气通风管的状况，以及飞机左右两侧的门销支座连接螺钉的长度，必要时按照EUROCOPTER AS 365 紧急电传No. 28.00.31第2段的指南采取措施。

五. 生效日期：2003 年 3 月 3 日

六. 颁发日期：2003 年 3 月 3 日

七. 联系人: 赵燕莉
民航中南管理局适航处
020-86128625