

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC

适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1986-Y007-02

修正案号：39-0037

一. 标题： 检查运七飞机发动机平衡电阻搭地线的固定螺帽

二. 适用范围：

我局所有运七飞机

发动机平衡电阻搭地线在防火墙的固定螺帽

三. 参考文件：

自编

四. 原因、措施和规定

内蒙古局3461号运七飞机，在起动发动机时，曾发生左发平衡电阻及其左端搭地处防火墙烧坏的故障，该发使用12小时49分。原因是出厂装配时，平衡电阻搭地线的固定螺帽拧紧度不够，由于发动机振动而松开，产生间隙，造成跳火。检查另一架飞机的一台发动机的螺帽，也有松动情况。

为此，要求所有运七飞机执管单位在本指令生效后的50飞行小时或一个月内(先到者为准)，并在以后每50小时定检中，应对左右发动机平衡电阻在防火墙上的搭地线固定螺帽进行检查，对松动或紧度不够的应拧紧。另外，责成航空工业部有关工厂对此故障进行研究，提出永久性改装措施，并对使用的飞机进行改装。

五. 生效日期：1986年10月25日

六. 颁发日期: 1986 年 10 月 21 日

七. 联系人: 王春林
中国民航局适航司
4012233-8315