

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2001-CRJ2-03

修正案号：39-3271

一. 标题： 更换货舱烟雾探测器

二. 适用范围：

本指令适用于加拿大庞巴迪公司生产的CRJ-200型飞机，序列号从7003至7480。

三. 参考文件：

CF-2001-21

四. 原因、措施和规定

现在使用的货舱烟雾探测器容易受尘土、冷凝水和电磁干扰的影响，在飞行中常导致EICAS出现“CARGO SMOKE”错误警告，从而影响机组对系统有效性的判断。

本指令生效后18个月内完成下列工作，除非已经完成：

根据庞巴迪公司2001年3月23日颁发的服务通告SB601R-26-016或以后批准的修订版，更换现有的件号为P/N473052的货舱烟雾探测器，安装新的件号为P/N473597-19的货舱烟雾探测器。

五. 生效日期：2001年8月1日

六. 颁发日期：2001年7月30日

七. 联系人: 郝炜
民航华东管理局适航处
021-62688899-26123