

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2001-B777-02

修正案号：39-3166

一. 标题： 更换内侧前缘缝翼 U 型夹组件上的螺帽

二. 适用范围：

Boeing 777系列飞机，线号1至155（含）

三. 参考文件：

1、FAA AD 2001-03-09，修正案号 39-12113，2001 年 2 月 8 日颁发；

2、波音特别提示服务通告 777-57-0038，2000 年 2 月 24 日颁发。

四. 原因、措施和规定

为防止内侧前缘缝翼用于支撑辅助导轨的U型夹组件上的螺帽松动或丢失，如果丢失，可能造成缝翼松动或处于不准确的位置，从而导致缝翼部分或全部失效或丢失，要求完成以下工作：

1、在本指令生效18个月内，根据波音特别提示服务通告777-57-0038（2000年2月24日颁发），将内侧前缘缝翼用于支撑辅助导轨（外侧、中间和内侧）的U型夹组件上件号为NAS1805-5L的螺帽更换为1999年10月31日后向飞机制造商购买的新螺帽。

2、在本指令生效后，不能在飞机上安装件号为NAS1805-5L的螺帽，除非是在1999年10月31日后向飞机制造商购买的。

完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间，但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期：2001 年 3 月 23 日

六. 颁发日期：2001 年 3 月 16 日

七. 联系人： 王敏
民航中南管理局适航处
020-86128625