

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1991-MULT-07

修正案号：39-0630

一. 标题： 检查和更换 EROS 公司防烟面罩

二. 适用范围：

波音747-400，C130，MD-11，Paper PA42飞机装有EROS公司MF10系列的防烟面罩件号为：

MF10-02-01，MF10-02-02，MF10-02-03，MF10-02-04，MF10-02-05，
MF10-03-01，MF10-03-02，MF10-03-03，MF10-03-04，MF10-03-05，
MF10-04-01，MF10-05-01，MF10-05-04，MF10-08-01，MF10-30-01，
MF10-30-02，MF10-30-03，MF10-50-01。(且不限于上述飞机)

三. 参考文件：

法国民航局 DGAC 适航指令 91-175(AB)

四. 原因、措施和规定

在模拟机上训练时，EROS防烟面罩发生一些事件，为了保证防烟面罩窗的正确固定，应按本适航指令的要求完成以下工作：

1、本适航指令生效后400飞行小时内，按EROS公司服务通告MF10-35-43修改1(1991年6月11日颁发)的要求对飞机上防烟面罩进行一次目视检查，检查防烟面罩观察窗固定塑料销钉是否断裂。

(1)如果塑料销钉没有断裂，继续使用该面罩。

(2)如果塑料销钉断裂，按EROS公司服务通告MF10-35-46(改装号45416)或MF10-35-44(改装号45415)或后来批准的更改所改装的防

烟面罩更换现用的面罩。

2、本适航指令生效后12个月内，按上述EROS公司服务通告用改装的防烟面罩更换全部现用的防烟面罩。

注：防烟面罩经改装后，即可中止本适航指令。

五. 生效日期：1991 年 8 月 20 日

六. 颁发日期：1991 年 8 月 15 日

七. 联系人： 李海
民航总局航空器适航司
4012233-8315