

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2001-MULT-68

修正案号：39-3482

一. 标题： 检查停留刹车活门

二. 适用范围：

所有装有MESSIER-BUGATTI公司生产的件号为A25315-1, 系列号在H2372至H2989之间的停留刹车活门(PB0V)的空客A310和A300-600飞机。

三. 参考文件：

1.DGAC 适航指令 2001-510(B)

2.空客公司 ASB A310-32A2124

A300-32A6087 或以后的修改版

3.MESSIER-BUGATTI 公司 SB A25315-32-822

四. 原因、措施和规定

有报告在运行的A320飞机上发现黄系统的停留刹车活门出现渗漏，这种活门同时装在A310/A300-600飞机上。出现渗漏，如不采取措施，会师黄系统和停留刹车蓄压器不工作，导致飞机丧失备用刹车系统和应急刹车功能。要求自本指令生效后7日内，除已完成外，检查停留刹车活门的件号及系列号，根据检查结果按SB A310-32A2124或A300-32A6087的规定采取措施。

五. 生效日期：2001 年 12 月 26 日

六. 颁发日期: 2001 年 12 月 25 日

七. 联系人: 陈岳亭  
民航西北管理局适航处  
029 8703021