

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1996-A332-01

修正案号：39-1549

一. 标题： 检查尾桨毂变矩星形件

二. 适用范围：

装有未按AMS332A.07.66.151进行改装的尾桨毂变矩星形件的AS332C, C1, L, L1直升机。

三. 参考文件：

1.DGAC 95-262-056(B)；

2.法国欧洲直升机公司 AS332 服务通告 No.01.00.43。

四. 原因、措施和规定

为了防止尾桨毂变矩星形件断裂，必须完成以下工作：

1. 在完成本指令第2.段前，按法国欧洲直升机公司服务通告No.01.00.43中的1C1段要求，每天检查变矩星形件臂的根部；

2. 在本指令生效之日起250FH内，按上述服务通告中的1C2和2B段分解尾桨毂，并进行详细检查；

3. 对使用过的备份尾桨毂变矩星形件，在装上飞机前，必须完成本指令第2.段所述的详细检查。

五. 生效日期：1996年1月19日

六. 颁发日期：1996年1月18日

七. 联系人: 祝海鹰  
民航中南管理局适航处  
02086122536