

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1991-DHC8-01

修正案号：39-0531

一. 标题： 确保舱间气流畅通

二. 适用范围：

出厂序号为116至188(不包括186)号的冲八飞机

三. 参考文件：

1、加拿大运输部 1990 年 12 月 4 日颁发的 CF-90-26 号适航指令

2、德·哈维兰公司 1990 年 1 月 26 日发布的 8-25-53 号 SB 修订 A

四. 原因、措施和规定

万一发生机身迅速释压，有可能是由于客舱壁板变形，阻塞了部分通风口，引起客舱和地板下舱室之间通风不畅所造成，这种情况可能导致机身结构的严重损坏和 / 或伤害机上人员。

为了在客舱突然释压时，确保舱间气流畅通，自本指令生效之日起，六个月之内，完成德·哈维兰公司发布的8 / 1339号改装通告(关于固定通风口周围客舱壁板的衬垫的安装)，参考该公司1990年1月26日发布的8-25-53号SB修订A。

五. 生效日期：1991 年 1 月 1 日

六. 颁发日期：1991 年 1 月 1 日

七. 联系人: 邬纪召
民航华东管理局适航处
(021) 2687788-6123