

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2003-E155-02

修正案号：39-4026

一. 标题： 检查发动机红色“GOV”警告灯

二. 适用范围：

所有EC155B型直升机。

三. 参考文件：

1、DGAC 紧急电传 No.T2003-196(A)。

2、紧急服务通告 EC 155 No.77A001。

四. 原因、措施和规定

由于出现红色“GOV”警告灯工作异常的情况，除非事先已完成，必须完成下列要求：

在收到指令后的下次飞行前，按照紧急服务通告EC 155 No. 77A001第2.B.1所述要求，检查发动机控制警告系统（GOVERNING WARNING SYSTEM）是否正常工作。再根据结果完成下列工作：

1、如果红色警告灯正常地亮，电路符合要求，可以飞行。

2、如果注意/告戒（caution advisory）显示面板上的红色“GOV”警告灯交替闪亮（crosses illuminate），注意/告戒（caution advisory）显示面板不符合要求，必须在2个月内换下。

在更换注意/告戒（caution advisory）显示面板前，执行飞行手册给出的说明和紧急服务通告EC 155 No. 77A001第2.B.2所述程序。

3、如果工作不符合上述要求，在恢复飞行前，必须将飞机导线恢

复正常。

完成本指令可采取能确保安全的替代方法和调整完成的时间，但必须得到适航部门的批准。

五. 生效日期：2003 年 5 月 9 日

六. 颁发日期：2003 年 5 月 9 日

七. 联系人： 祝海鹰  
民航中南管理局适航处  
020-86122536