

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION  
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC  
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1995-MD11-03

修正案号：39-1360

一. 标题： 检查发动机吊架的上梁角

二. 适用范围：

制造机身机号从447到575(包括447和575)的MD11系列飞机。

三. 参考文件：

1)FAA 的适航指令 94-26-11。

2)一九九四年十二月二日颁发的 MD11 紧急服务通告 A54-49。

四. 原因、措施和规定

为防止结构整体性受损，在本指令生效后30天内，根据MD紧急服务通告A54-49目视检查一号和三号发动机吊架内侧和外侧的上梁角(件号为AUB7519-1/-2)是否有裂纹。

1)如果没有发现裂纹，结束本指令的工作。

2)如果发现裂纹，在下次飞行前，按适航部门批准的方式修理。

五. 生效日期：1995 年 2 月 17 日

六. 颁发日期：1995 年 2 月 16 日

七. 联系人： 张建中

民航华东管理局适航处

(021) 2687788-6126