

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1994-MD82-08

修正案号：39-1318

一. 标题： 改装动力传输组件

二. 适用范围：

装有Vickers PV3-160发动机驱动泵且列在MD服务通告29-53(1994年4月21日颁发的修订1)上所有MD-82系列飞机

三. 参考文件：

1)FAA AD94-22-03,39-9052

2)MD 颁发的服务通告 29-53R1(1994 年 4 月 21 日)

四. 原因、措施和规定

为了防止由于动力传输组件(PTU)的腔体失效而引起两个液压系统丧失功能. 根据以下情况(除非事先已经完成)必须完成以下内容：

在动力传输组件累计使用达到14300飞行循环以前或在本适航指令生效后9个月内, 以后到为准, 按照MD服务通告29-53改装件号为4100310的PTU组件.

五. 生效日期：1994 年 11 月 24 日

六. 颁发日期：1994 年 11 月 22 日

七. 联系人： 何正华

民航华东管理局适航处
(021) 2687788-6126