

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2001-A320-03

修正案号：39-3100

一. 标题： 驾驶舱活动窗下部机构（ATA56）的检查

二. 适用范围：

本指令适用于生产序号（MSN）为0718到0862，0864到0926，0928到0972，0974，0975，0977，0979到0981，0983到0990，0992，0997，1001，1006，1008，1010，1024和1027的空客A319/A320/A321所有已取证型号的飞机。

三. 参考文件：

- 1.DGAC AD2000-518-157（B）；
- 2.空客服务通告 A320-56-1007。

四. 原因、措施和规定

服役中发现由于后下部滑轮组件中锁定销丢失，使右手活动窗不能打开。这将导致在紧急情况下不能打开活动窗撤离。因此，在本指令规定的有效期限内，完成下列工作：

- 1、在2002年03月23日之前，如未完成，按空客服务通告A320-56-1007对前后下部滑轮组件执行一次详细目视检查以证实锁定销在位。
- 2、如没有安装锁定销，在下次飞行前，执行下列措施之一：

2.1松开螺栓并在螺栓上涂抹粘结剂（loctite）；在本次检查后500飞行小时内，按空客服务通告A320-56-1007的要求，安装新的滑轮组件。

2.2按空客服务通告A320-56-1007中叙述的修理方法，安装新的滑轮组件。

对安装有锁定销的活动窗前、后下部滑轮组件，不要求采取其它措施。

完成本指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间，但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期：2001 年 1 月 23 日

六. 颁发日期：2001 年 1 月 16 日

七. 联系人： 郑雪峰
民航西南管理局适航处
028-5703665