

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1992-MULT-04R1

修正案号：39-0824

一. 标题： 检查氧气面罩氧气调节器活门

二. 适用范围：

下述件号的EROS的氧气面罩MF10-02-01，MF10-02-04，
MF10-02-05，MF10-02-11，MF10-03-01，MF10-03-11，MF10-04-01，
MF10-05-01，MF10-05-04，MF10-05-11，MF10-08-01。

三. 参考文件：

1.DGAC AD 92-085(AB)R2

2.EROS 服务通告 MF10-35-47 修改版 1

四. 原因、措施和规定

由于不正确的安装，可能引起通讯电缆夹与N-100%氧气调节器活门接触，妨碍活门的正常工作，因此，要求完成以下工作：

1. 最晚不超过1992年9月30日对生产日期是1989年2月(S/N23007)到1991年12月(S/N40094)的面罩，检查通讯电缆软管夹是否已正确安装，如果需要，按照1992年6月5日的EROS服务通告MF10-35-47修改版1更换夹子(在检查过的面罩上加上字母A代替红漆标记)。

2. 在车间的下次检查中：

2.1 序号为23007到40094的面罩，在目前的有效日期内已经按1992年4月30日颁发的CAD92-MULT-04检查过并用红漆点标注过的，在调节器的铭牌上加上字母A。

2.2 对序号为40095到42855的面罩，按照1992年6月5日的EROS服务通告MF10-35-47第3段“完成说明”，在调节器的铭牌上加上字母A。

五. 生效日期：1992 年 9 月 1 日

六. 颁发日期：1992 年 8 月 25 日

七. 联系人： 赵强
民航总局航空器适航司
4012233-8987