

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD1991-DHC8-09

修正案号：39-0676

一. 标题： 修改飞行手册和最低设备清单

二. 适用范围：

所有冲八300系列飞机

三. 参考文件：

(1)加拿大运输部 AD CF-91-33R1

(2)冲八飞行手册 PSM1-83-1A

(3)冲八最低设备清单

四. 原因、措施和规定

已经发生了5起PW100系列大功率发动机内部起火并蔓延至外部的
事件。

A、为了提醒机组注意发动机内部起火的征候，修改冲八飞行手册
(PSMI-83-1A)第3节，紧急程序。把以下内容插在第3-4-1页3•4•3•“来
源不明的烟雾”这一段步骤1.d之后。

注意

如果在客舱或驾驶舱内的引气中混有烟雾，则可能表明发动机
内部起火。

当BLEED 1 / HBOV或BLEED 2 / HBOV开关置于关断位时，如烟雾
消散，则：

1、密切监视BLEED / HBOV开关已经关断的那台发动机的NL、NH

和ITT。

如发现发动机有不正常指示：

2、参照第3•2•1段，关闭该台发动机。

B、修改冲八最低设备清单第77章的“NL指示”项(只适用于300系列)，把等级改在“A”，并加上附注：必须在当日进行修理。

C、把本指令的内容通知机组。

把本指令的复印件面对第3-4-1页插入飞行手册，面对第77章“NL指示”项所在页插入最低设备清单，以满足本指令A、B部分的修改要求。

本指令必须在收到后的下一次飞行之前完成。

五. 生效日期：1991 年 11 月 5 日

六. 颁发日期：1991 年 11 月 5 日

七. 联系人： 邬纪召
民航华东管理局适航处
(021)2687788-6123