

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适航指令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2004-B737-03

修正案号：39-4347

一. 标题： 更换和检查前门撤离滑梯储存舱的铰链组件

二. 适用范围：

在中华人民共和国注册的、列在波音特别提示服务通告737-25-1430R1内的波音737-300/-400/500系列飞机

三. 参考文件：

1.FAA AD 2004-02-08 修正案 39-13443

2.波音特别提示服务通告 737-25-1430 2001 年 02 月 22 日

3.波音特别提示服务通告 737-25-1430R1 2003 年 04 月 10 日

四. 原因、措施和规定

为防止由于前门撤离滑梯从储存舱中掉到飞机内部并充气，而阻挡紧急情况下的撤离，要求完成下述工作，事先已完成者除外：

更换铰链组件

A. 到本适航指令生效时，没有按照波音特别提示服务通告737-25-1430更换过铰链组件的飞机：在本适航指令生效后的36个月内，根据波音特别提示服务通告737-25-1430R1施工说明的部分1用新的、更结实的铰链组件更换前门撤离滑梯储存舱的铰链组件。

检查铰链组件

B. 在本适航指令生效前，已按照波音特别提示服务通告737-25-1430更换过铰链组件的飞机：在本适航指令生效后的36个月

内，根据波音特别提示服务通告737-25-1430R1施工说明的部分2，进行一般目视检查，以发现不正确的卷曲的铰链组件。如果发现任何有不正确的卷曲的铰链组件，在下次飞行前，根据R1版的服务通告执行纠正措施。

注2：本指令中“一般目视检查”定义为：对内部、外部区域，安装或装配情况进行充分的目视查验，以查明是否有损伤、失效或异常。这种检查的标准是建立在正常可用的灯光状态，如日光、机库灯光、手电筒或吊灯等，接近检查区域可能需要架子、梯子或平台。

部件安装

C. 在本适航指令生效后，在更换铰链组件时，任何人不得在飞机上安装件号为65C30431-6或65C30431-7的铰链组件。

替代方法

D. 完成本适航指令可采取能保证安全的替代方法或调整完成的时间，但必须得到适航当局的批准。

五. 生效日期：2004 年 3 月 5 日

六. 颁发日期：2004 年 2 月 23 日

七. 联系人： 柳本强
民航华北局适航审定处
010-64595987