

中国民用航空总局



CIVIL AVIATION
ADMINISTRATION OF CHINA

CAAC
适 航 指 令

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

本指令根据中国民用航空规章《民用航空器适航指令规定》(CCAR-39)颁发，内容涉及飞行安全，是强制性措施。如不按规定完成，有关航空器将不再适航。

编号：CAD2003-B146-06

修正案号：39-4124

一. 标题： 机身前段外部检查

二. 适用范围：

所有BAE146-100及BAE146-300型飞机

三. 参考文件：

CAAAD 007-06-2003

BAE Systems(Operations) Service Bulletin ISB.53-167

四. 原因、措施和规定

由于有报告指出，在机身19框前端头节点附近的顶棚蒙皮壁板上的化学腐蚀坑边缘出现了裂纹，本指令要求自通告ISB. 53-167生效之日起4000起落内或总计16000起落内（以后到者为准），按通告要求，对前机身蒙皮进行涡流检查，以探测其裂纹。之后，以8000起落为间隔，重复执行检查工作。

五. 生效日期：2003 年 8 月 19 日

六. 颁发日期：2003 年 8 月 19 日

七. 联系人： 何金徕

民航西北管理局适航处

029 8701079